

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Mode d'emploi Balance de précision

KERN PES/PEJ

Version 1.1 11/2006 F





KERN PES/PEJ

Version 1.1 11/2006

Mode d'emploi Balance de précision

Sommaire	
1. Caractéristiques techniques	5
2. Déclaration de conformité	10
3. Indications fondamentales (généralités)	12
3.1. Utilisation conforme aux prescriptions	12
3.2. Utilisation inadéquate	12
3.3. Garantie	12
3.4. Vérification des moyens de contrôle	13
4. Directives fondamentales de sécurité	13
4.1. Observez les indications du mode d'emploi	13
4.2. Formation du personnel	13
5. Transport et stockage	13
5.1. Contrôle à la réception de l'appareil	13
5.2. Emballage	13
6. Déballage, installation et mise en service	14
6.1. Lieu d´installation, lieu d´utilisation	14
6.2. Déballage	14
6.3. Fournitures	16
6.4. Implantation	16
6.5. Branchement secteur	17
6.6. Alimentation par accumulateur interne (ne peut être ajouté ultérieurement)	17
6.7. Sortie appareils externes	17
6.8. Première mise en service	18
6.8.1. Affichage de puissance	18
6.8.2. Affichage Bar Graph	19
6.8.3. Affichage de la stabilité	19
6.8.4. Balance affichage zéro	19
6.9. Ajustage	20
6.9.1. Ajustage avec poids externe (uniquement PES)	20
2 PES/PEJ-BA-f-06 ⁻²	11

6.9.2.	Test d'ajustage avec poids externe (uniquement PES)	_ 22
6.9.3.	Ajustage avec poids interne (uniquement PEJ)	_ 24
6.9.4.	Test d'ajustage avec poids interne (uniquement PEJ)	_ 25
6.10.	Vérification	_ 27
6.10.1.	Cachets et commutateurs de déverrouillage	_ 28
7. Me	nu d'application et de configuration 1	_ 29
7.1. I	Principe de commande du pilotage par menu	_ 29
7.2.	Aperçu des menus	_ 31
7.2.1.	Paramètres fonctions supplémentaires	_ 33
7.2.2.	Paramètres pour l'interface sériel	_ 35
8. Me	nu de configuration 2	_ 37
8.1. I	Principe de commande du pilotage par menu	_ 37
8.2. <i>i</i>	Aperçu des menus	_ 38
9. Co	mmande	_ 39
9.1.	/ue d'ensemble du clavier	_ 39
<i>9.2.</i> \(/ue d'ensemble des affichages	_ 40
10. I	Mode de pesage	_ 41
10.1.	Pesage	_ 41
10.1.1.	Tarage	_ 42
10.1.2.	Net/Brut	_ 44
10.2.	Comptage de pièces	_ 45
10.3.	Détermination du pourcentage	_ 48
10.3.1.	Mémorisation du poids de référence par pesée	_ 48
10.3.2.	Mémorisation numérique du poids de référence	_ 49
10.4.	Détermination de la densité de solides (pesée hydrostatique)	_ 52
11.	Somme des valeurs affichées	_ 56
11.1.	Addition par AUTO-TARE	_ 57
12. I	Balances avec gamme de tolérance	_ 58
12.1.	généralités	_ 58
12.2.	Représentation des résultats	_ 59
12.2.1.	Dans le cas de 2 points seuil	_ 59
12.2.2.	Dans le cas de 3 ou 4 points seuil	_ 60
12.3.	Réglages de base dans le cas de pesée avec champ de tolérance _	_ 60
12.4.	Evaluation de valeurs absolues	_ 61
12.4.1.	Mémorisation de 2 valeurs seuil par pesée	_ 61
12.4.2.	Mémorisation de 3 ou 4 valeurs seuil par pesée	_ 64

12.4. 3	Mémorisation numérique de 2 valeurs seuil	_ 67
12.5.	Evaluation à l'aide de valeurs différentielles	_ 70
12.5.1	I. Mémorisation de 2 valeurs seuil par pesée	_ 70
12.5.2	2. Mémorisation de 3 ou 4 valeurs seuil par pesée	_ 73
12.5.3	3. Mémorisation numérique de 2 valeurs seuil	_ 73
13.	Réglage de l'heure et de la date	_ 76
13.1.	Heures	_ 76
13.2.	Date	_ 78
13.3.	Fonction émission d'intervalles	_ 80
13.3.1	l. Réglage d'intervalles	_ 80
13.3.2	2. Emission de l'intervalle marche/arrêt	_ 81
13.4.	Mémorisation du numéro identifiant de la balance	_ 82
14.	Sortie des données	_ 84
14.1.	Interface RS 232C	_ 84
14.2.	Interface imprimante (échange données dans une seule direction)	_ 85
14.3.	Description des interfaces	_ 85
14.4.	Emission de données	_ 86
14.4.1	l. Formats de la transmission de données	_ 86
14.4.2	2. Signe	_ 86
14.4.3	3. Données	_ 86
14.4.4	1. Unités	_ 87
14.4.5.	Evaluation du résultat lors du pesage avec domaine de tolérance	_ 87
14.4.6	6. Statut des données	_ 88
14.4.7	7. Intervalle d'émission de données	_ 88
14.4.8	3. Emission de l'heure	_ 88
14.5.	Commandes à distance	_ 89
15.	Maintenance, entretien, élimination	_ 90
15.1.	Nettoyage	_ 90
15.2.	Maintenance, entretien	_ 90
15.3.	Elimination	_ 90
16.	Aide succincte en cas de panne	90

1. Caractéristiques techniques

KERN	PES 220-3M	PES 420-3M	PES 620-3M
Lecture (d)	0,001g	0,001g	0,001g
Portée (Max)	220g	420g	620g
Charge minimale (Min)	0,02g	0,02g	0,1g
Echelon de vérification (e)	0,01g	0,01g	0,01g
Catégorie de précision	II.	//	1
Reproductibilité	0,001g	0,001g	0,001g
Linéarité	± 0,002g	± 0,003g	± 0,003g
Temps de stabilisation	3 sec.	3 sec.	3 sec.
Recommandé poids d'ajustage, non fourni (classe)	200g (F1)	2 x 200 g (E2)	500g (E2)
Filtre vibrant	4		
Poids minimal par pièce	0,001g		
Nombre de pièces de référence	5, 10, 30, 100		
Poids net (kg)		4kg	
Conditions ambiantes autorisées	10° C à 30° C		
Degré hygrométrique	max. 8	0 % rélative (non cor	ndensant)
unités de pesage	g, kg, ct		
Plaque de pesée, acier inox	140 x 120 mm		
Dimensions caisse (I x L x h)	333 x 220 x 93 mm		
Branchement secteur	Adaptateur secteur 230 V, 50/60 Hz; balance 12 V DC, 600 mA		
Accu (optionnel)	Autonomie de 6 h environ / Temps de chargement 12 h		

KERN	PES 2200-2M	PES 4200-2M	PES 6200-2M
Lecture (d)	0,01g	0,01g	0,01g
Portée (Max)	2 200g	4 200g	6 200g
Charge minimale (Min)	0,5g	0,5g	1g
Echelon de vérification (e)	0,1g	0,1g	0,1g
Catégorie de précision	II	11	1
Reproductibilité	0,01g	0,01g	0,01g
Linéarité	± 0,02g	± 0,03g	± 0,03g
Temps de stabilisation	3 sec.	3 sec.	3 sec.
Recommandé poids d'ajustage, non fourni (classe)	2 kg (F1)	2 x 2 kg (E2)	5 kg (E2)
Filtre vibrant		4	
Poids minimal par pièce	0,01g		
Nombre de pièces de réfé- rence		5, 10, 30, 100	
Poids net (kg)		4kg	
Conditions ambiantes autorisées	10° C à 30° C		
Degré hygrométrique	max. 8	0 % rélative (non cor	ndensant)
unités de pesage	g, kg, ct		
Plaque de pesée, acier inox	200 x 200 mm		
Dimensions caisse (I x L x h)	220 x 333 x 93 mm		
Branchement secteur	Adaptateur secteur 230 V, 50/60 Hz; balance 12 V DC, 600 mA		
Accu (optionnel)	Autonomie de 6 h environ / Temps de chargement 12 h		

KERN	PES 8200-1M	PES 15000-1M	
Lecture (d)	0,1g	0,1g	
Portée (Max)	8 200g	15 000g	
Charge minimale (Min)	5g	5g	
Echelon de vérification (e)	1g	1g	
Catégorie de précision	II	II .	
Reproductibilité	0,1g	0,1	
Linéarité	± 0,2g	± 0,2 g	
Temps de stabilisation	3 sec.	3 sec.	
Recommandé poids d'ajustage, non fourni (classe)	5 kg + 2 kg (F1)	10 kg + 5 kg (F1)	
Filtre vibrant	4	4	
Poids minimal par pièce	0,1 g	0,1g	
Nombre de pièces de référence	5,10, 30, 100		
Poids net (kg)		4	
Conditions ambiantes autorisées	10° C à 30° C		
Degré hygrométrique	max. 80 % rélative (non condensant)		
Unités	g, kg, ct		
Plaque de pesée, acier inox	200 x 200 mm		
Dimensions caisse (I x L x h)	220 x 333 x 93 mm		
Branchement secteur	Adaptateur secteur 230 V, 50/60 Hz; balance 12 V DC, 600 mA		
Accu (optionnel)	Autonomie de 6 h environ / Temps de chargement 12 h		

KERN	PEJ 220-3M	PEJ 420-3M	PEJ 620-3M
Lecture (d)	0,001g	0,001g	0,001g
Portée (Max)	220g	420g	620g
Charge minimale (Min)	0,02g	0,02g	0,1g
Echelon de vérification (e)	0,01g	0,01g	0,01g
Catégorie de précision	11	11	1
Reproductibilité	0,001g	0,001g	0,001g
Linéarité	± 0,002g	± 0,003g	± 0,003g
Temps de stabilisation	3 sec.	3 sec.	3 sec.
Poids d'ajustage		interne	
Filtre vibrant		4	
Poids minimal par pièce	0,001g		
Nombre de pièces de référence	5, 10, 30, 100		
Poids net (kg)		6kg	
Conditions ambiantes autorisées	10° C à 30° C		
Degré hygrométrique	max. 80 % rélative (non condensant)		ndensant)
unités de pesage	g, kg, ct		
Plaque de pesée, acier inox	140 x 120 mm		
Dimensions caisse (I x L x h)	333 x 220 x 93 mm		
Branchement secteur	Adaptateur secteur 230 V, 50/60 Hz; balance 12 V DC, 600 mA		
Accu (optionnel)	Autonomie de 6 h environ / Temps de chargement 12 h		

KERN	PEJ 2200-2M	PEJ 4200-2M
Lecture (d)	0,01g	0,01g
Portée (Max)	2 200g 4 200g	
Charge minimale (Min)	0,5g	0,5g
Echelon de vérification (e)	0,1g	0,1g
Catégorie de précision	II	11
Reproductibilité	0,01g	0,01g
Linéarité	±0,02g	±0,03 g
Temps de stabilisation	3 se	ec.
Poids d'ajustage	inte	rne
Filtre vibrant	4	!
Poids minimal par pièce	0,01 g	
Nombre de pièces de réfé- rence	5,10, 30, 100	
Poids net (kg)	6	
Conditions ambiantes autorisées	10° C à 30° C	
Degré hygrométrique	max. 80 % rélative	e (non condensant)
Unités	g, k	g, ct
Plaque de pesée, acier inox	200 x 200 mm	
Dimensions caisse (I x L x h)	220 x 333 x 93 mm	
Branchement secteur	Adaptateur secteur 230 V, 50/60 Hz; balance 12 V DC, 600 mA	
Accu (optionnel)	Autonomie de 6 h environ / Temps de chargement 12 h	

2. Déclaration de conformité



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: 0049-[0]7433- 9933-0 Fax: 0049-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Déclaration de conformité

Declaration of conformity for apparatus with CE mark
Konformitätserklärung für Geräte mit CE-Zeichen
Déclaration de conformité pour appareils portant la marque CE
Declaración de conformidad para aparatos con disitintivo CE
Dichiarazione di conformitá per apparecchi contrassegnati con la marcatura CE

English We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the fol-

lowing standards.

Deutsch Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nach-

stehenden Normen übereinstimmt.

Français Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente

déclaration, est conforme aux normes citées ciaprès.

Español Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración est´´a de

acuerdo con las normas siguientes

Italiano Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è confor-

me alle norme di seguito citate.

Balance lines: PES/PEJ

Mark applied	EU Directive	Standards
CE	89/336/EEC EMC	EN45501 EN55022
	73/23/EEC Low Voltage	EN60950

Date: 23.11.2006 Signature:

Gottl. KERN & Sohn GmbH

Management



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: 0049-[0]7433- 9933-0 Fax: 0049-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Déclaration de conformité

Declaration of conformity for apparatus with CE mark
Konformitätserklärung für Geräte mit CE-Zeichen
Déclaration de conformité pour appareils portant la marque CE
Declaración de conformidad para aparatos con disitintivo CE
Dichiarazione di conformitá per apparecchi contrassegnati con la marcatura CE

English We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following attachded

lowing standards.

This declaration is only valid with the certificate of conformity by a notified body.

Deutsch Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nach-

stehenden Normen übereinstimmt.

Diese Erklärung gilt nur in Verbindung mit der Konformitätsbescheinigung einer

benannten Stelle.

Français Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente

déclaration, est conforme aux normes citées ciaprès.

Cette déclaration est valide seulement avec un certificat de conformité dun orga-

nisme notifié.

Español Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración est´´a de

acuerdo con las normas siguientes.

Esta declaratión solo será válida acompañada del certificado de conformidad de

conformidad de la parte nominal.

Italiano Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è confor-

me alle norme di seguito citate.

Questa dichiarazione sarà valida solo se accompagnata dal certificato di conformità

della parte nominale.

Model:	PES/PEJ
--------	---------

EU Directive	Standards	EC-type-approval certificate no.	Issued by
90/384/EEC	EN45501	T6715	NMI

Date: 23.11.2006

Gottl. KERN & Sohn GmbH

Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-07433/9933-0,Fax +49-074433/9933-149

Signature:

3. Indications fondamentales (généralités)

3.1. Utilisation conforme aux prescriptions

La balance que vous avez achetée sert à la détermination de la valeur de pesée de matières devant être pesées. Elle est conçue pour être utilisée comme "balance non automatique", c'à d. que les matières à peser seront posées manuellement et avec précaution au milieu du plateau de pesée. La valeur de pesée peut être lue une fois stabilisée.

3.2. Utilisation inadéquate

Ne pas utiliser la balance pour des pesées dynamiques. Dans le cas où de petites quantités des matières à peser sont retirées ou ajoutées, le dispositif de « compensation de stabilité » intégré dans la balance peut provoquer l'affichage de résultats de pesée erronés. (Exemple : lorsque des liquides dégoulinent lentement d'un récipient posé sur la balance.) Ne pas laisser trop longtemps une charge sur le plateau de pesée. A long terme, cette charge est susceptible d'endommager le système de mesure. Eviter impérativement de cogner la balance ou de charger cette dernière audelà de la charge maximale indiquée (Max.) après déduction éventuelle d'une charge de tare déjà existante. Sinon, la balance pourrait être endommagée.

Ne jamais utiliser la balance dans des endroits où des explosions sont susceptibles de se produire. Le modèle série n'est pas équipé d'une protection contre les explosions. Toute modification constructive de la balance est interdite. Ceci pourrait provoquer des résultats de pesée erronés, des défauts sur le plan de la technique de sécurité ainsi que la destruction de la balance.

La balance ne doit être utilisée que selon les prescriptions indiquées. Les domaines d'utilisation/d'application dérogeant à ces dernières doivent faire l'objet d'une autorisation écrite délivrée par KERN.

L'ouverture de l'appareil ne doit être entreprise que par des techniciens de service spécifiquement formés; de manière correspondante aux indications de KERN.



Débrancher l'appareil du secteur avant d'entreprendre son ouverture!

La garantie expire à l'ouverture de l'appareil.



Le système de pesée **PES/PEJ** n'est pas conçu pour un emploi dans des zones à risque d'explosion ou dans des zones où des matières explosives sont présentes.

3.3. Garantie

La garantie n'est plus valable en cas

- de non-observation des prescriptions figurant dans notre mode d'emploi
- d'utilisation outrepassant les applications décrites
- de modification ou d'ouverture de l'appareil
- d'endommagement mécanique et d'endommagement lié à des matières ou des liquides
- détérioration naturelle et d'usure
- mise en place ou d'installation électrique inadéquates
- de surcharge du système de mesure

3.4. Vérification des moyens de contrôle

Les propriétés techniques de mesure de la balance et du poids de contrôle éventuellement utilisé doivent être contrôlées à intervalles réguliers dans le cadre des contrôles d'assurance qualité. A cette fin, l'utilisateur responsable doit définir un intervalle de temps approprié ainsi que le type et l'étendue de ce contrôle. Des informations concernant la vérification des moyens de contrôle des balances ainsi que les poids de contrôle nécessaires à cette opération sont disponibles sur le site KERN (www.kern-sohn.com). Grâce à son laboratoire de calibrage accrédité DKD, KERN propose un calibrage rapide et économique pour les poids d'ajustage et les balances (sur la base du standard national).

4. Directives fondamentales de sécurité

4.1. Observez les indications du mode d'emploi

Lisez attentivement la totalité de ce mode d'emploi avant l'installation et la mise en service de la balance, et ce même si vous avez déjà utilisé des balances KERN.

4.2. Formation du personnel

L'appareil ne doit être utilisé et entretenu que par des collaborateurs formés à cette fin.

5. Transport et stockage

5.1. Contrôle à la réception de l'appareil

Nous vous prions de contrôler l'emballage dès son arrivée et de vérifier lors du déballage que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs visibles.

5.2. Emballage

Conservez l'ensemble des pièces de l'emballage d'origine pour le cas où l'appareil devrait être renvoyé au fabricant.

L'appareil ne peut être renvoyé que dans l'emballage d'origine.

Avant l'expédition, détachez tous les câbles raccordés et toutes les pièces démontables/amovibles.

Installez les éventuelles sécurités prévues pour le transport. Veillez à ce qu'aucune pièce, par ex. la cage ou le plateau de pesée, le bloc d'alimentation secteur etc., ne puisse glisser et être endommagée.

6. Déballage, installation et mise en service

6.1. Lieu d'installation, lieu d'utilisation

La balance a été construite de manière à pouvoir obtenir des résultats de pesée fiables dans les conditions d'utilisation d'usage.

Vous pouvez travailler rapidement et avec précision à condition d'installer votre balance à un endroit approprié.

A cette fin, tenez compte des points suivants concernant le lieu d'installation:


- Placer la balance sur une surface solide et plane;
- Eviter d'exposer la balance à une chaleur extrême ainsi qu'une fluctuation de temperature, par example en la plaçant près d'un chauffage, ou de l'exposer directement aux rayons du soleil;
- Protéger la balance des courants d'air directs pouvant être provoqués par des fenêtres ou des portes ouvertes;
- Eviter les secousses durant la pesée;
- Protéger la balance d'une humidité atmosphérique trop élevée, des vapeurs et de la poussière;
- N'exposez pas trop longtemps la balance à une humidité élevée.
 L'installation d'un appareil froid dans un endroit nettement plus chaud peut provoquer l'apparition d'une couche d'humidité (condensation de l'humidité atmosphérique sur l'appareil) non autorisée. Dans ce cas, laissez l'appareil coupé du secteur s'acclimater à la température ambiante pendant env. 2 heures.
- Eviter une charge électrostatique des matières à peser, du récipient et de la cage de pesée.

L'apparition de champs électromagnétiques ou de charges électrostatiques, ainsi que éléctricité instable peut provoquer des divergences d'affichage importantes (résultats de pesée erronés). Il faut alors installer la balance à un autre endroit.

6.2. Déballage

Sortir avec précaution la balance de l'emballage, retirer la pochette en plastique et installer la balance au poste de travail prévu à cet effet.

Aperçu de votre balance:




6.3. Fournitures

Accessoires série:

- Balance
- Plateau de pesée
- Bloc d'alimentation
- Poids de contrôle (uniquement PES)
- Mode d'emploi
- Capot de protection de travail

6.4. Implantation



6.5. Branchement secteur

L'alimentation en courant s'effectue au moyen du bloc externe d'alimentation secteur. La valeur de tension imprimée sur l'appareil doit concorder avec la tension locale.

N'utilisez que des blocs d'alimentation secteur livrés par KERN. L'utilisation d'autres marques n'est possible qu'avec l'autorisation de KERN.

Dans le menu vous pouvez activer la fonction AUTO-SLEEP [8. 8.5.1] En mode alimentation secteur, la balance se met en mode 'sleep' s'il n'y a pas de changement de charge ou si aucun bouton n'est actionné pendant 3 minutes. Au contraire, tout changement de charge ou actionnement d'un bouton engendre l'activation automatique de l'affichage.


6.6. Alimentation par accumulateur interne (ne peut être ajouté ultérieurement) La pile fournie en série se recharge grâce à l'adaptateur livré avec le dispositif. Avant sa première utilisation, la pile devrait être chargée au moins pendant 15 heures à l'aide de l'adaptateur. L'autonomie de la pile est d'environ 6h. Le temps de chargement pour atteindre une recharge complète est d'environ 15.

Dans le menu vous pouvez activer la fonction AUTO-OFF [9 8.P. I]. Après écoulement de 3 minutes sans changement de charge, la balance s'éteint automatiquement pour des raisons d'économie de l'accumulateur.

Les symboles suivants apparaissent à l'écran lorsque la balance se trouve en alimentation par accumulateur:

	Accumulateur suffisamment chargé
	Capacité de l'accumulateur bientôt épuisée. Branchez l'adaptateur réseau dès que possible afin d'effectuer le chargement de l'accumulateur (Ajustage impossible).
clignote	La valeur de la tension est passée au dessous du minimum prescrit. Brancher l'adaptateur électrique, la balance sera alors alimentée par le réseau et l'accumulateur se met en charge (15h).

6.7. Sortie appareils externes




6.8. Première mise en service

Un temps de chauffe de 10 minutes intervenant après la mise en marche stabilise les valeurs de mesure.

La précision de la balance dépend de l'accélération due à la pesanteur. Il est impératif de tenir compte des indications du **chap. 6,9** «Ajustage».

6.8.1. Affichage de puissance




6.8.2. Affichage Bar Graph

Au niveau du menu de configuration 1 (Chap. 7) vous pouvez activer/désactiver

l'affichage Bar Graph.


		0	Masquer le Bar Graph
8.	ხ.ს.	*	Affichage Bar Graph



Pas de charge sur le plateau Moitié de la charge maximale Charge maximale

La plage de pesée de la balance est divisée en 40 briques graphiques. S'il n'y a pas de valeur de poids sur la balance, l'affichage graphique indique zéro (0). Si la balance reçoit une charge équivalante à la moitié de sa plage de pesée, 20 briques graphiques s'affichent.

6.8.3. Affichage de la stabilité



Lorsque l'affichage de la stabilité apparaît sur l'afficheur [o] la balance se trouve dans un état stable. A l'état instable l'affichage [o] disparaît.

6.8.4. Balance affichage zéro

En raison de certaines influences de l'environnement, il est possible que la balance n'affiche pas exactement "0.000", même lorsque son plateau est vide. Vous pouvez néanmoins à tout moment remettre l'affichage de votre balance à zéro et vous assurer ainsi que la pesée commencera vraiment à zéro. La mise à zéro avec un poids sur le plateau de pesée n'est possible que dans les limites d'une plage déterminée dépendant du type de la balance. Si la balance ne peut être remise à zéro avec un poids sur le plateau de pesée, cette plage a été dépassée.

[o - Err] apparaît à l'écran de visualisation.

Si la balance n'affichait pas avec précision le zéro malgré un plateau délesté, appelez la touche TARE et la balance entame la remise à zéro. Après un court temps d'attente, votre balance est remise à zéro.

En supplément, le signe d'affichage zéro de la balance $[\rightarrow 0\leftarrow]$ apparaît.

6.9. Ajustage

Etant donné que la valeur d'accélération de la pesanteur varie d'un lieu à l'autre sur la terre, il est nécessaire d'adapter chaque balance – conformément au principe physique fondamental de pesée – à l'accélération de la pesanteur du lieu d'installation (uniquement si la balance n'a pas déjà été ajustée au lieu d'installation en usine). Ce processus d'ajustage doit être effectué à chaque première mise en service et après chaque changement de lieu d'installation et à fluctuations du température d'environs. Pour obtenir des valeurs de mesure précises, il est recommandé en supplément d'ajuster aussi périodiquement la balance en fonctionnement de pesée.

6.9.1. Ajustage avec un poids externe (uniquement PES)

Nous vous recommandons d'utiliser le poids prévu á cet effet. (Voir au chapitre 1 "données techniques"). Cependant vous pouvez utiliser un poids de valeur différent. Ce qui n'est pas le plus optimal d'un point de vue métrologique (voir le tableau cidessous).

Modéles	Recommandé poids d'ajustage	Ultérieures valeurs nominales pas optimales au sens de la technique de	
		mesure	
PES 220-3M	200 g (F1)	1000 g	
PES 420-3M	2 x 200 g (E2)	1000 g	
PES 620-3M	500 g (E2)	1000 g	
PES 2200-2M	2 kg (F1)	500 g	
PES 4200-2M	2 x 2 kg (E2)	1000 g	
PES 6200-2M	5 kg (E2)	1000 g	
PES 8200-1M	5 kg + 2 kg (F1)	2000 g	
PES 15000-1M	10 kg + 5 kg (F1)	2000 g	

Vous trouverez de plus amples informations sur les poids d'ajustage sur le site internet: http://www.kern-sohn.com

Procédure à suivre pour l'ajustage:

Veillez à avoir des conditions environnementales stables. Prévoyez un temps de préchauffage d'env. 30 minutes pour la stabilisation.

Aucun objet ne doit se trouver sur le plateau de pesage. L'ajustage des balances calibrées est verrouillé par un commutateur (à part la classe d'exactitude I). Afin de pouvoir effectuer l'ajustage, modifier la position du commutateur de déverrouillage cf. chap.6.10.1(à part la classe d'exactitude I).

Commande	Affichage
Activer la fonction [7 [8.3] (cf. chap. 7).	1 [8 3
	→0←
CAL	CAL EHF
V	<u> </u>
Le processus d'enregistrement du point zéro est démarré.	
Déposez avec précaution le poids de ajustage au centre du plateau.	on F.S.
Le processus d'ajustage démarre.	F.S.
	6u5Y
Le processus d'ajustage est terminé.	End CAL
Retirez le poids de contrôle, la balance revient automatiquement en mode de pesage. En cas d'un erreur d'ajustage ou d'un poids d'ajustage non correct il s'affiche [- Err] vous devez répéter l'ajustage.	

6.9.2. Test d'ajustage avec poids externe (uniquement PES)

Pendant le test d'ajustage, la balance compare la valeur enregistrée du poids d'ajustage avec la valeur réelle. Une seule vérification est effectuée, c'est à dire qu'aucune valeur ne se voit modifiée.

Procédure:

Veillez à avoir des conditions environnementales stables. Prévoyez un temps de préchauffage d'env. 60 minutes pour la stabilisation. Aucun objet ne doit se trouver sur le plateau de pesage.

Commande	Affichage
Activer la fonction [7 [8.4] (cf. chap. 7).	\$ C P
	→0←

Démarrage du test d'ajustage:




Déposez avec précaution le poids de ajustage au centre du plateau de pesage.

S'affiche alors la différence entre la valeur enregistrée et la valeur mesurée.

Oter le poids d'ajustage.

Presser n'importe quelle touche; le processus d'ajustage se termine alors et la balance se replace en mode de pesage.




6.9.3. Ajustage avec poids interne (uniquement PEJ)

Avec le poids d'ajustage incorporé la précision de la pesée est susceptible d'être contrôlée et réajustée à tout moment.

Procédure à suivre pour l'ajustage:

Veillez à avoir des conditions environnementales stables. Prévoyez un temps de préchauffage d'env. 60 minutes pour la stabilisation. Aucun objet ne doit se trouver sur le plateau de pesage.

Commande	Affichage
Activer la fonction [7	Ţ. [R Ţ. [R
Démarrage de l'ajustage automatique: L'ajustage se déroule automatiquement.	AUEO CAL URI E CH. CAL CH. F.S.




6.9.4. Test d'ajustage avec poids interne (uniquement PEJ)

Pendant le test d'ajustage, la balance compare la valeur enregistrée du poids d'ajustage avec la valeur réelle. Une seule vérification est effectuée, c'est à dire qu'aucune valeur ne se voit modifiée.

Procédure:

Veillez à avoir des conditions environnementales stables. Prévoyez un temps de préchauffage d'env. 60 minutes pour la stabilisation. Aucun objet ne doit se trouver sur le plateau de pesage.

Commande	Affichage
Activer la fonction [7	7 [R 2 ↓ 0.0 g



6.10. Vérification

Généralités:

D'après la directive UE 90/384/CEE, les balances doivent faire l'objet d'un vérification officiel lorsqu'elles sont utilisées tel qu'indiqué ci-dessous (domaine régi par la loi):

- a) Dans le cadre de relations commerciales, lorsque le prix d'une marchandise est déterminé par pesée.
- b) Dans le cas de la fabrication de médicaments dans les pharmacies ainsi que pour les analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques.
- c) A des fins officielles
- d) Dans le cas de la fabrication d'un emballage tout prêt

En cas de doute, adressez-vous à la D.R.I.R.E. local.

Indications concernant la vérification

Il existe une homologation UE pour les balances désignées comme homologuées à la vérification dans les données techniques. Si la balance est utilisée comme décrit ci-dessus dans un domaine soumis à l'obligation de vérification, elle doit alors faire l'objet d'une vérification officiel et être régulièrement vérifiée par la suite.

Les vérifications ultérieurs doivent être effectués selon les prescriptions légales respectives des pays d'utilisation. En Allemagne par ex., la durée de validité de la vérification pour les balances est de 2 ans en règle générale.


Les prescriptions légales du pays d'utilisation doivent être respectées.

Les balances soumises à l'obligation d'étalonnage doivent être mises hors circuit, lorsque:

- Le résultat du pesage de la balance se trouve en dehors des erreurs maximales tolérées en service. Chargez de ce fait à intervalles réguliers la balance avec un poids de contrôle connu (env. 1/3 de la charge max.) et comparez le résultat avec la valeur affichée.
- L'échéancier pour la vérification périodique est dépassé.

Pour les modèles PES 2200-2M, PES 4200-2M, PES 8200-1M, PES 15000-1M, la fonction d'ajustage "7 CA 4" doit être activée avant l'homologation. Ainsi, aprés l'homologation l'ajustage externe n'est plus possible.

6.10.1. Cachets et commutateurs de déverrouillage



Après l'opération d'étalonnage, la balance est scellée au niveau des positions repérées. Sans les "cachets", l'étalonnage de la balance n'est pas valable.

Accès au commutateur de déverrouillage en ôtant éventuellement le cachet (le calibrage n'est alors plus valable!) et le bouchon en caoutchouc (cf. figure).

Position du commutateur de déverrouillage	Etat de la situation
vers l'avant	L'ajustage est possible, la balance est déverrouillée
vers l'arriére	Position calibrée – ajustage verrouillé

7. Menu d'application et de configuration 1

Le menu permet de modifier les réglages de la balance et d'activer des fonctions. Ceci permet d'adapter la balance aux exigences individuelles de la pesée. Le menu est subdivisé en


⇒ **Menu d'application:** Pour l'adéquation de la balance aux besoins

de l'utilisateur

⇒ **Menu de configuration 1:** Pour définir les fonctions de base

7.1. Principe de commande du pilotage par menu

Commande	Affichage
Allumer la balance:	
ON OFF	
Pour afficher le menu:	
Presser pendant environ 4 secondes, jusqu'à ce que [Func] s'affiche.	En relâchant, on déclenche l'affichage de la première fonction [{ 5 E } /].




Généralités à propos de la mémorisation par l'intermédiaire des touches fléchées:

La manipulation par l'intermédiaire des touches fléchées est plus rapide et plus confortable que par l'intermédiaire de la touche TARE et F

Fonctions des touches fléchées du clavier:

Augmentation de la valeur numérique

Etape menu précédent



Etape menu encore suivant

Réduction de la valeur numérique

7.2. Aperçu des menus

La balance est réglée en usine selon une configuration standard déterminée. Celle ci est caractérisée par *.

Fonction		Affichage F ou	Sélection TARE OU	Descripti Possibilités d	
Modes de pesée		l SEE.	* 1 2 3 5	Pesage Comptage de pièces détermination du pourcer Détermination de la dens	
n de la	Produit de mesure: Emission de don-	11 NEd.	* 0 ! * 0	dest. eau dest. Liquide de mesure de vo Emission uniquement de té	
Détermination de densité	nées Emission de données automatique.	13. R.o.	* 0	Emission de tous les para Emi (Emission uniqueme ment de la touche IMPRI Marche	ent après actionne-
Fonct. addi.		2. SEL	* 0 ! 	Arrêt Sommer → [2E, Ban, Pesée avec tolérance Pesée à tolérance / somi	(voir chap.
Eg	alisation à zéro	3. R.O	* 1	Aucune correction du poi La correction automatiqu activée.	
Filtre vibrant		Ч 5.8.	* 2 3 4	Sensible et rapide (lieu d ble) Insensible mais lent (lieu instable	
Vitesse d'affichage		5. rE.	0 	Réglage pour le dosage Sensible et très rapide Insensible mais lent	
	erface ir chap. 7.2.1)	5. I.F.	0 * 1 2	désactivé Format de données à 6 chiffres Format de données à 7 chiffres Format détaillé des paramètres à 7 chiffres	- Cf. chap. 14.4.1 non documenté

Ajusta	ane .		Π	Touche CAL désactivée
-	age en usine PEJ		* !	Ajustage interne automatique
* 3: réglage en usine classe I PES * 4: réglage en usine r classe II PES		7 68.		Test d'ajustage avec poids interne
		(Ln.	* 7	Ajustage externe
			* Y	Test d'ajustage avec poids externe
Don C	`manb		0	Masquer le Bar Graph
Bar G	огарп	8. Б.С.	*	Affichage Bar Graph
tionne	automatique en fonc- ment sur accu (la fonc-	9. R.P.	0	Extinction automatique après 3 minutes en alimentation accumulateur (en option) - désactivée.
	est disponible qu'en onnement sur accu)	2	*	Extinction automatique après 3 minutes en alimentation accumulateur (en option) - activée
				Arrêt
Fonction auto-sleep en ali- mentation secteur		R. R.S.	*	3 minutes après branchement à l'alimentation par réseau électrique, la balance se met en mode 'sleep' s'il n'y a ni changement de poids, ni actionnement d'une touche quelconque
Unité	ie Λ	ы. оя	*	(g)
Office	3 A		2	(kg)
			Ч	[C亡] (ct)
Unités B Ce réglage permet de spéci-			* 0	Aucune unité
fier dif	férentes unités hage (A ou B) pour		1	(g)
une va	aleur de pesée. Pres- touche F afin de	63. v.b	2	(kg)
	r entre les unités A et		Ч	[c t] (ct)
Afficha	age de la dernière	c 0	Q	Non
position après la virgule		E .R.i.	*	Oui, toujours appliquer ce réglage!
En accord avec		E. GLP	* 0	Non
ISO/GLP/GMP			1	Oui
Seul réglage [と.じしゃ i]	Emission ajustage/ test d'ajustage	El out	<u> </u>	Non Oui
	En accord avec	€2. od.	* 0	Non
	ISO/GLP/GMP		<u>,</u>	Oui
	commande vocale	E3. P.F.	*	Anglais
			2	non documenté

		1	Affichage sous la forme année – mois – jour
Date	F. BREE	2	Affichage sous la forme mois – jour – année
		* 3	Affichage sous la forme jour – mois – année
	c ,	* 0	Emission - non
Heures	Ն. Է.օ.	1	Emission - oui
Démarrage immédiat	1 dSt	* 0	En branchant l'adaptateur, la balance se met immédiatement en mode veille (Stand by)
C	c. 0.5c.	1	Lors du branchement de l'adaptateur élec- trique, la balance se met en marche
Emission interface		1	non documenté
	n. PcF.	2	non documenté
		* 3	non documenté

7.2.1. Paramètres fonctions supplémentaires

Ne sont pas affichés en réglage ""2. 5£L 0" au menu

Fonction	Affichage F ou F	Sélection TARE OU	Description des possibilités de sélection
Conditions d'affichage de la	2 I. Co.	*	La marque de tolérance est toujours affichée, même lorsque le contrôle d'immobilité n'est pas affiché.
marque de tolérance		2	La marque de tolérance n'est affichée qu'en même temps que le contrôle d'immobilité.
Domaine de tolé-	22. Lr.	0	La marque de tolérance n'est affichée qu'au- dessus du domaine du point zéro (min. + 5).
		*	La marque de tolérance est affichée pour l'ensemble du domaine.
		1	1- point seuil (OK/ -)
Nombre de points	23. Pi	*2	2- points seuil (/OK/-)
seuil	L J. 1 i	3	3- points seuil (1-4)
		4	4- points seuil (1-5)
Fuelvetien	211 1 110	*	Evaluation dans le cas de valeurs absolues
Evaluation	24. ESP.	2	Evaluation dans le cas de valeurs différentielles (avec poids de référence)

Signal dans le cas du seuil 1	25.	bul	*0	Aucun signal dans le cas du seuil 1(-)
			1	Signal dans le cas du seuil 1(-)
Signal dans le cas du seuil 2	26.	გა.?	*0	Aucun signal dans le cas du seuil 2(Ok)
			1	Signal dans le cas du seuil 2(Ok)
Signal dans le cas du seuil 3	27.	bu.3	*0	Aucun signal dans le cas du seuil 3(+)
			1	Signal dans le cas du seuil 3(+)
Signal dans le cas du seuil 4	28.	۲.03	*0	Pas de signal à la limite
				Signal dans le cas du seuil 4
Signal dans le cas du seuil 5	29.	ხսՏ	*[]	Aucun signal dans le cas du seuil 5
			1	Signal dans le cas du seuil 5
Affichage des résultats	28.	LG	*	Affichage par +, OK ou -
			2	Dans le cas du réglage de 2 seuils, l'affichage est possible au niveau du Bar Graph
Relais regl. em.	26	רסב.	*	Emission continue dépendant du signal externe
			2	Emission commandée par le signal externe
Totalisation	20	AGN.	*	Fonction d'addition
			2	Fonction somme avec AUTO-TARE

7.2.2. Paramètres pour l'interface sériel

Ne s'affichent pas en réglage " \mathcal{E} \mathcal{F} \mathcal{G} " au menu (interface désactivée).


Fonction	Affichage F ou	Sélection TARE OU	Description des Possibilités de sélection
	6 I. o.c.	0	Aucune émission de données
			Emission de données en continu
Condition d'édition à l'interface		2	Emission permanente de valeurs stables de pesée
		3	Emission de valeurs stables et instables de pesée après pression de la touche IMPRIMER (PRINT)
		ч	Une émission lors d'une valeur stable de pe- sée, après que la balance ait été déchargée auparavant
		5	Une émission lors d'une valeur stable de pesée. Aucune émission lors de valeurs instables de pesée. Nouvelle émission après stabilisation
		6	Une émission lors d'une valeur stable de pesée. Emission continue lors de valeurs instables de pesée.
		* 7	Emission de valeurs stables de pesée après pression de la touche IMPRIMER (PRINT)
		Я	Emission unique et immédiate après écoule- ment de l'intervalle spécifié (cf. chap. 14.5)
		Ь	Emission unique et immédiate après écoule- ment de l'intervalle spécifié et stabilisation de la valeur de pesée (cf. chap. 14.5)
Taux de baud:	62. b.L.	*	1200 bps
		2	2400 bps
		3	4800 bps
		Ч	9600 bps
		5	19200 bps

Parité seul en réglage			* 0	Aucun bit de parité
6. I.F. 2 ou	63	PA.	!	Parité impaire
6. IF. 3			2	Parité paire
Data Bits seul en réglage 5. I.F. 3	C.,,		7	7 bits
	64 d.L	ď.L.	* 8	8 bits
Stop Bits seul en réglage		C 1	1	1 bits
6. IF. 3	65 .	56.	* 2	2 bits
non documenté		u.n.	* 0	Toujours utiliser ce réglage
	88		1	
non documenté	67	cES	*	Toujours utiliser ce réglage
		, , ,	2	

8. Menu de configuration 2

8.1. Principe de commande du pilotage par menu

Commande	Affichage
Allumer la balance:	→0← □.□ g
Pour afficher le menu: Fresser la touche F en même temps que la touche TARE jusqu'à ce que s'affiche [Func 2].	En relâchant, on affiche la première fonction [1.14.0]
Modification des fonctions: ou En continuant à presser les touches, on peut faire défiler les différentes fonctions du menu.	1 1 d 0 1 1 d 0 2. r.CR. 0




8.2. Aperçu des menus

La balance est réglée en usine selon une configuration standard déterminée. Celle ci est caractérisée par *.

Fonction	Affichage F	Sélec- tion	Description des Possibilités de sélection
Setup n°- ID balances.		*0	Arrêt
Setup II IB balances.	1. 18	1	Marche
Non documenté	2 00	*0	Toujours utiliser ce réglage
Non documente	2. oNP.	1	
Remplacement du poids d'ajustage Attention:	3. r.C.R	*0	Arrêt
Les modifications doivent être effectuées uniquement par un personnel spécialisé!		1	Marche
Non documenté	0511	*0	Toujours utiliser ce réglage
Non documente	4. N.E.F.I . 	1	


9. Commande

9.1. Vue d'ensemble du clavier



Sélection	Fonction
ON OFF	Mise en marche / arrêt
PRINT	Sortie de la valeur du poids sur un appareil externe (imprimante) ou PC
5	 Enregistrement de paramètres de fonction Addition de valeurs d'affichage dans la mémoire de sommes Affichage du menu "Mémorisation des seuils de tolérance"
F	 Changement de l'unité d'affichage (g, ct, Pcs, %) Mémorisation de valeurs numériques Sélection des valeurs de fonction à l'intérieur de la fonction Appel d'une seule des fonctions (appuyer plusieurs fois) L'emplacement d'entrée se décale respectivement d'une unité vers la gauche
TARE →0←	 Tarer ou mettre à zéro l'affichage de poids Réglage individuel à l'intérieur d'une seule des fonctions Modifier des paramètres
CAL	Démarrage ajustage/test d'ajustage
(*)	Les touches fléchées remplacent la touche fou dans le cas de nombreuses fonctions de mémorisation (Cf. chap. 7.1)
DEL (vert)	"Veille (Stand by)" brille lorsque la balance est alimentée par une prise électrique mais qu'elle est éteinte.
LED (rouge)	"Sleep" a la fonction d'un "Economiseur d'écran" et peut être désactivé par pression d'une touche ou par la modification de la charge appliquée.

9.2. Vue d'ensemble des affichages



Affichage	Description
g, kg	Gramme, Kilogramme
→0←	Affichage de la position zéro
-	moins
0	Affichage de la stabilité
Net	Symbole de tare
B/G	Brut
Pcs	Comptage
%	Pesée de pourcentage
◀	Pesée avec tolérance
*	Fonction somme activée
Σ	Total
D	Emission date/heure
mensuel	La balance exécute une fonction balance, par ex. comptage de pièces / affichage d'une valeur enregistrée
CAL	Affichage pour l'ajustage. Signale le processus d'ajustage.
ਹੀ ਲ ਦ	Indicacion des unités de poids
*IIIIIIŽIMINĖIMINŽIMINIY	Bar Graph
	Affichage pour le mode alimentation par accumulateur (en potion), cf. chap. 6.6
	Affichage de la dernière position après la virgule

10. Mode de pesage

4 différents modes de pesage sont mis à votre disposition:

- 1. Peser [! 5EŁ. /]
- 2. Peser/ comptage de pièces [\ 5E \ 2]
- 3. Peser/ déterminer le pourcentage [! 5EŁ. 3]

Hormis la fonction peser/ déterminer la densité et la sélection d'un mode de pesage, vous pouvez activer d'autres fonctions comme par ex. la pesée à tolérance, sommer (cf. chap. 7.2 "Fonctions supplémentaires"). Ainsi, vous pouvez choisir l'affichage des valeurs mesurées en fonction de vos besoins spécifiques.

En actionnant la touche fon fait passer la valeur affichée dans la fonction correspondante activée (par exemple "g" change en "Pcs").

10.1. Pesage


Commande	Affichage
Allumer la balance:	La balance effectue un contrôle automa- tique
ON OFF	CAL © E>B/G Net Σ PCS GN PCS
Dès que l'affichage de poids affiche "0.0", votre balance est prête pour la pesée.	→0←
Y déposez l'objet à peser, la valeur pesée est affichée.	→0← 7530 g
En pressant plusieurs fois, il est possible de changer l'affichage de la valeur en activant d'autres fonctions / unités de pesage	

10.1.1. Tarage

Le poids propre d'un quelconque récipient de pesage peut être saisi par la tare sur simple pression d'un bouton, afin que le pesage consécutif affiche le poids net de l'objet pesé.

Commande	Affichage
Poser le récipient à tarer vide sur le plateau de pesée. Le poids total du récipient posé s'affiche.	7530 g
TARE	Mise à zéro de l'affichage; "0": Net g Le poids du récipient est alors enregistré par le dispositif. L'écran affiche alors le symbole de tare "Net".
Placez le produit à peser dans le récipient de tare.	Lisez maintenant le poids de l'objet à peser sur l'affichage.

Le processus de tarage peut être répété autant de fois que souhaité, par exemple lors de la pesée de plusieurs composants qui sont mélangés (pesée par addition).



Remarque:

Dans tous les cas, la balance ne peut enregistrer qu'une seule valeur de tare. Lorsque la balance est vide, la valeur de tare enregistrée s'affiche précédée d'un signe moins.

Pour effacer la valeur de tare enregistrée, videz le plateau de pesée et appuyez ensuite sur la touche.


Le processus de tarage peut être répété autant de fois que souhaité. La limite est atteinte, lorsque toute la gamme de pesage est sollicitée.

10.1.2. Net/Brut

Le propre poids de récipients de pesage quelconques peut être retranché par une simple pression de bouton. Lors de pesées successives, il est possible d'afficher aussi bien le poids net du produit pesé que le poids brut du produit pesé + récipient de tare.

Condition préliminaire: Fonction [! 5E L . !] activée (cf. chap. 7)

Commande	Affichage
Poser le récipient à tarer vide sur le plateau de pesée. Le poids total du récipient posé s'affiche.	
TARE	Mise à zéro de l'affichage; "0": Net g Le poids du récipient est alors enregistré et l'écran affiche le symbole de tare "Net".
Placez le produit à peser dans le récipient de tare.	Le poids net du produit pesé se voit affiché.
<u></u>	Le poids brut (produit pesé + récipient de tare) se voit affiché. L'écran affiche le symbole brut/gross "B/G".



10.2. Comptage de pièces

Lors du comptage de pièces, il vous est possible, soit d'additionner le nombre de pièces placées dans un récipient, soit de soustraire le nombre de pièces retirées d'un récipient. Afin de pouvoir compter une quantité importante de pièces, le poids moyen par pièce doit être déterminé à l'aide d'une petite quantité (nombre de pièces de référence). Plus le nombre de pièces de référence est important, plus la précision de comptage est élevée. Dans le cas de petites pièces ou de pièces fortement différentes, veillez à ce que le nombre de pièces de référence soit particulièrement élevé.

Le déroulement du travail se compose de quatre étapes :

- Tarer le récipient de pesée
- Déterminer le nombre de pièces de référence
- Peser le nombre de pièces de référence
- Compter les pièces

Commande	Affichage
Activer la fonction [l 5E L . 2] (cf. chap. 7).	1 588 3
L'écran affiche le symbole de comptage de pièces "Pcs".	Pcs
Si vous utilisez un récipient de pesage	

Déterminer le nombre de pièces de référence:

Maintenir le bouton pendant 4 secondes environ, jusqu'à ce que [*U. SEt.*] s'affiche et ensuite vous pouvez relâcher.

Sous forme clignotante, l'écran affiche le dernier nombre de pièces de référence enregistré.




L'affichage du message; par exemple 10 Pcs, le dispositif vous demande de placer 10 pièces en guise de référence sur la balance.

Modifier le nombre de pièces de référence:



La touche TARE ou les touches fléchées permettent de changer entre les nombres de pièces de référence suivants:



Important: plus le nombre de pièces de référence est important, plus la précision de comptage est élevée.



Peser le nombre de pièces de référence:

Posez sur la balance le nombre de pièces à compter correspondant au nombre de pièces de référence sélectionné.





En posant plus pièces (jusq'à la quantité triple), vs. pouvez optimiser la référence. Lors de chaque optimisation de référence, le poids de référence est calculé à nouveau. Les pièces additionnelles élargissant la base pour l'extrapolation, la référence s'en trouve plus précise.

Le nombre de pièces de référence est affiché sous forme clignotante.



La balance permet d'optimiser la référence. Si vous désirez effectuer cette optimisation, appuyez sur la touche F.





Remarque:

- Si apparaît le message d'errreur "**Sub**" la quantité triple a été dépassée dans l'optimisation de référence
- Si la signalisation d'erreur "*L-Err* " apparaît, cela signifie que le poids en question est inférieur au plus petit poids de comptage.
- Si le message d'erreur "Add" apparaît, le nombre des pièces posées est trop petit pour une détermination correcte de la référence. Posez des pièces supplémentaires sur la balance afin que la référence puisse être déterminée.

10.3. Détermination du pourcentage

Le mode pesées en pourcentage permet l'affichage du poids en pourcent, rapporté à un poids de référence. La valeur du poids qui s'affiche est considérée en tant que pourcentage prédéfini (réglage standard: 100%).

10.3.1. Mémorisation du poids de référence par pesée

Commande	Affichage
Activer la fonction [\(\frac{1}{5} \) \(\text{Cf. chap. 7} \).	l 28F 3
L'écran affiche le symbole %.	
Préciser le poids de référence:	L'écran affiche le dernier poids de référence enregistré et cela sous forme clignotante
Presser pendant environ 4 secondes, jusqu'à ce que [P. 5££] s'affiche, ensuite relâcher	
Mettre en place le poids de référence (=100 %)	
F	End
Un signal acoustique retentit, le poids de référence se voit enregistré.	
Oter le poids de référence.	


A partir de ce moment, le poids mis en place est affiché en %.	790%
En pressant plusieurs fois, il est possible de changer l'unité de la valeur affichée en "g" ou %"	390°° 5948°°

Remarque:

- Si la signalisation d'erreur "**o-Err** " apparaît, cela signifie que le poids de référence ne fait plus partie du domaine de pesée.
- La référence de 100% est conservée jusqu'à ce que la balance soit coupée du secteur.

10.3.2. Mémorisation numérique du poids de référence

Commande	Affichage
Activer la fonction [! 5E £ 3] (cf. chap. 7).	l 58F 3
L'écran affiche le symbole %.	
Préciser le poids de référence: Presser pendant environ 4 secondes, jusqu'à ce que [P. 5Et] s'affiche, ensuite relâ- cher	L'écran affiche le dernier poids de référence enregistré et cela sous forme clignotante



A partir de ce moment, le poids mis en place est affiché en %.	790
En pressant plusieurs fois, il est possible de changer l'unité de la valeur affichée en "g" ou %"	5948 _g 130 [%]


Remarque:

- Si la signalisation d'erreur "o-Err" apparaît, cela signifie que le poids de référence ne fait plus partie du domaine de pesée.
- La référence de 100% est conservée jusqu'à ce que la balance soit coupée du secteur.

10.4. Détermination de la densité de solides (pesée hydrostatique)

La densité est le rapport poids [g] : volume [cm3]. Le poids est obtenu en pesant l'échantillon à l'air. Le volume est déterminé à base du volume repoussé [g] par l'échantillon plongé dans un liquide. La densité [g/cm3] de ce liquide est connue (loi d'Archimède).

Commande	Affichage	
La détermination de la densité est effectuée à l'aide d'un dispositif de pesée sous balance. Préparer la balance de la manière suivante:		
 Retourner la balance Visser le crochet de pesée sous balance Posez la balance sur une ouverture. Suspendre la fixation de l'échantillon 	ce The second se	
 Verser le liquide de mesure dans un rétempérer Activer la fonction [! 5E£ 5] (cf. chap. 7). Choix du liquide de mesure. [0]: dest. eau dest. [1]: Liquide de mesure de votre choix, dont la densité est connue 	in the second of	
5	O.O dg	
Si vous avez choisi de l'eau distillée en tar température de l'eau (Domaine de mémori TARE) Presser et maintenir le bouton jusqu'à ce que l'affichage clignotant apparaisse		





Presser et maintenir le bouton jusqu'à ce que l'affichage clignotant apparaisse



La mémorisation de la densité s'effectue par l'intermédiaire des touches TARE et F; la touche S permet ensuite d'enregistrer cette valeur (cf. mémorisation de la température)

Après mémorisation des paramètres du liq	uide de mesure, le dispositif lance la dé
termination de la densité de l'échantillon.	uide de mesure, le dispositifiance la de-
1. Poids de l'échantillon dans l'air	O.O dg
Effectuer le tarage de la balance à l'aide du porte-échantillon	
Attendre que l'affichage du poids indiqué par la balance se soit stabilisé Le poids de l'échantillon dans l'air se voit enregistré	820.0 ^d g
2. Poids de l'échantillon dans le liquide de mesure TARE Immerger le porte-échantillon et effectuer le tarage	

Saisir l'échantillon et l'immerger

Attendre que l'affichage du poids indiqué par la balance se soit stabilisé.


Le poids de l'échantillon dans le liquide de mesure se voit enregistré

Retour au mode de détermination de la densité

11. Somme des valeurs affichées

Des pesages individuels à volonté sont automatiquement totalisés en une somme totale, par exemple tous les pesages individuels constituant un lot. La fonction permettant de sommer peut être activée pour toutes les fonctions du mode de pesée (sauf pour la détermination de la densité).

	Commande	Affichage
2. C	ctiver la fonction [2 5£L 1] cf. chap. 7). choisir entre les réglages suivants [1]: Totalisation [2]: Addition par AUTO-TARE	5. [. 89] I 5. 28 I
	lettre le poids A , attendre que appa- aîsset l'affichage de stabilité [o]	* 850.0 g
m La	a valeur d'affichage est ajoutée à la némoire de somme. a somme [∑] se voit brièvement af- chée	8500 g
5. O	Oter le poids	* QQ g
Vã	ttendre que la balance affiche la aleur zéro, ensuite y poser le oids B	



11.1. Addition par AUTO-TARE

L'addition de valeurs affichées est possible, même sans ôter le poids respectif de la balance. Condition préliminaire: Fonction [2£. 84.0. 2] activée

Le procédé se déroule de manière identique à la simple addition (cf. chap. 11). Il faut cependant sauter la 4^{ème} étape. La remise à zéro de la balance est automatique, sans devoir ôter le poids.

12. Balances avec gamme de tolérance

12.1. généralités

Cette balance peut être utilisée aussi bien en tant que balance de dosage qu'en tant que balance de triage, la valeur seuil inférieure ainsi que la valeur seuil supérieure de tolérance pouvant être alors programmées. Un signal acoustique facilite la division en portions, le dosage et le tri.

Au niveau du menu (cf. chap. 7) activez la fonction de pesée à tolérance:

ou bien la combinaison pesée à tolérance / somme (Contrôle de la tolérance en fonction de la pesée respective):

Il est possible de saisir des valeurs seuils dans les types de fonctionnement suivants:

- Pesage
- Comptage de pièces
- détermination du pourcentage
- Pesage avec unité de pesage librement programmable

L'évaluation de valeurs seuil peut être effectuée de deux manières:

- 1. Jugement de valeurs absolues [24. £4P.1]: Une valeur exacte (par exemple 1 kg) se voit alors réglée.
- 2. Jugement à l'aide de valeurs de différence [[24. ŁYP.2]:
 Un seuil supérieur et un seuil inférieur sont réglés pour une valeur de référence.

Exemple:

	Valeur de réfé- rence	Seuil inférieur	Seuil supé- rieur
Pesée	1 000,0 g	970,0 g	1 050,0 g
Evaluation de valeurs absolues	1 000,0 g	970,0 g	1 050,0 g
Evaluation à l'aide de valeurs différentielles	1 000,0 g	-30,0 g	50,0 g

Les seuils de tolérance peuvent être réglés de deux manières différentes:

- 1. Placez les valeurs (objet) sur la balance -
 - > Enregistrez cette valeur
- 2. Mémorisation numérique de valeurs -
 - > Spécifiez les seuils par l'intermédiaire du clavier.

Remarque:

- ⇒ Lorsqu'une valeur seuil a été réglée, cette dernière demeure alors enregistrée jusqu'à ce que la balance soit éteinte.
- ⇒ Pour les fonctions peser, compter et pourcentage, il est possible de spécifier et régler les seuils respectifs.
- ⇒ Lors de l'entrée des seuils, il est particulièrement important de tenir compte du type d'évaluation qui est réglé.


12.2. Représentation des résultats

12.2.1. Dans le cas de 2 points seuil

La marque de tolérance triangulaire (◄) située dans la partie supérieure de l'affichage, indique si le produit pesé se trouve bien entre les deux valeurs seuil extrêmes.

La marque de tolérance ne fonctionne qu'en mode de fonctionnement pesée à tolérance, autrement elle n'est pas visible.

La marque de tolérance fournit l'information suivant:



Le produit pesé est au-delà du seuil de tolérance supérieur


Produit pesé est compris dans le domaine de tolérance

Produit pesé au-dessous du seuil de tolérance inférieur

Affichage Résultat	Lorsqu'un point est spéci- fié en tant que seuil infé- rieur	Lorsque deux points sont spécifiés en tant que seuil inférieur et supérieur
+ (high)	Aucun affichage	Poids > seuil supérieur
TOL ✓ (OK)	Seuil inférieur ≤ poids	Seuil inférieur ≤ poids ≤ seuil supé- rieur
- (low)	Seuil inférieur > poids	Seuil inférieur > poids

12.2.2. Dans le cas de 3 ou 4 points seuil

Affichage du seuil de tolérance:



Seuil 5	4. Point seuil ≤ Poids
Seuil 4	3. Point seuil ≤ Poids < 4. Point seuil
Seuil 3	2. Point seuil ≤ Poids < 3. Point seuil
Seuil 2	1. Point seuil ≤ Poids < 2. Point seuil
Seuil 1	Poids < 1. Point seuil

12.3. Réglages de base dans le cas de pesée avec champ de tolérance

Commande	Affichage
1. Activer fonction de pesage de tolérance [2.5£L.2] ou [2.5£L.3] (voir chap. 7).	2. SEL 2
2. Choix des paramètres de tolérance	2 l Co. l
Chaque autre actionnement de la touche F vous permet de sélectionner d'autres paramètres, cf. chap. 7.2.1	Le premier paramètre pour le réglage de la marque de tolérance apparaît alors.
3. Modification de la valeur du paramètre TARE OU	2; (o)


12.4. Evaluation de valeurs absolues

12.4.1. Mémorisation de 2 valeurs seuil par pesée

Indication importante!

Toujours saisir la valeur seuil inférieure, et seulement après la valeur seuil supérieure.

Commande	Affichage
1. Activer fonction de pesage de tolérance [2.5£L.2] ou [2.5£L.3] (voir chap. 7).	2. 5EL 2
2. Actionner la sélection des paramètres product de la selection des paramètres nécessaire jusqu'à ce que [23. Pi. I] bzw. [24. £ 49. I] s'affiche; les autres réglages d'après votre choix (voir chap. 7.21.) sont analogues.	Sélection de paramètres pour 2 points seuil: Sélection de paramètres pour la valeur absolue:
3. Quitter le menu fonctionnel	La balance se trouve alors en mode de pesée à tolérance; la marque de tolérance (◄) apparaît



7. Poser l'échantillon pour la valeur seuil supérieure (donc la plus grande) sur le plateau de pesée:




8. Enregistrer:



La balance se replace en mode de pesée à tolérance.

À partir de là, le dispositif juge si le produit pesé est bien situé dans le domaine des deux seuils de tolérance. Un signal acoustique retentit, la valeur de poids supérieure enregistrée se voit alors brièvement affichée.




* Si vous voulez mettre pour votre pesage de tolérance seulement 1 point de seuil (sélection des paramètres [23. Pi. I]), ignorez les pas 7 et 8.

12.4.2. Mémorisation de 3 ou 4 valeurs seuil par pesée

Commande	Affichage
1. Activer fonction de pesage de tolé- rance [2.5£L.2] ou [2.5£L.3] (voir chap. 7).	2. SEL 2 I
2. Actionner la sélection des paramètres nécessaire jusqu'à ce que [23. Pi.l] ou bien [24. £4P.l] s'affiche; les autres réglages d'après votre choix (voir chap. 12.3) sont analogues	Sélection de paramètres pour 3 points seuil: Sélection de paramètres pour 4 points seuil: Sélection de paramètres pour 4 points seuil: Sélection de paramètres pour la valeur absolue:
3. Quitter le menu fonctionnel	o→0← CCC g


64



8. Enregistrer: Un signal acoustique retentit, la deuxième valeur de poids enregistrée se voit alors brièvement affichée. \prod 0→0← L'affichage clignotant (dernière valeur enregistrée) vous demandera de spécifier la troisième valeur seuil (£ 3.5£ £) 9. Pour la mémorisation de la 3ème ou de la 4ème valeur seuil, répétez les étapes 7 et 8 10. Enregistrer: Un signal acoustique retentit, la 3ème ou 4ème valeur de poids enregistrée se voit alors brièvement affichée. La balance se replace en mode de pesée à tolérance. A partir de là, le dispositif porte un jugement et constate si le produit pesé se trouve bien dans le domaine des seuils


Affichage du seuil de tolérance:


de tolérance.



12.4.3. Mémorisation numérique de 2 valeurs seuil

Commande	Affichage
1. Activer fonction de pesage de tolérance [2.5EL.2] ou [2.5EL.3] (voir chap. 7).	2. SEL 2
2. Actionner la sélection des paramètres fou • nécessaire jusqu'à ce que [23. Pi. I] ou bien [24. £ \$P. I] s'affiche; les autres réglages d'après votre choix (voir chap. 12.3) sont analogues	Sélection de paramètres pour 2 points seuil: Sélection de paramètres pour la valeur absolue:
4. Mémorisation des valeurs seuil: Presser pendant environ 4 secondes, jusqu'à ce que [L. SEŁ] s'affiche, ensuite relâcher	La balance se trouve alors en mode de pesée à tolérance; la marque de tolérance (◄) apparaît L. SEŁ TOLY O 970.0 g La dernière valeur seuil enregistrée s'affiche sous forme clignotante





Pour la mémorisation de 3 ou 4 valeurs seuil [L | 5EL] - [L 3 5EL] ou bien [L 4 5EL] répéter respectivement les étapes 5 et 7 (cf. également chap. 12.4.2).


12.5. Evaluation à l'aide de valeurs différentielles

12.5.1. Mémorisation de 2 valeurs seuil par pesée

Indication importante!

Toujours saisir la valeur seuil inférieure, et seulement après la valeur seuil supérieure.

Commande	Affichage
1. Activer fonction pesage de tolérance [2.5£L.2] ou activer [2.5£L.3] (voir chap. 7).	2. SEL 2
2. Actionner la sélection des paramètres nécessaire jusqu'à ce que [23. P.2]ou bien [24. £ \$P.2] apparaît; réglages d'après votre choix (voir chap. 12.3) sont analogues	Sélection de paramètres pour 2 points seuil: Choix de paramètres pour la valeur de différence:
3. Quitter le menu fonctionnel	La balance se trouve alors en mode de pesée à tolérance; la marque de tolérance (◄) apparaît



7. Placer l'échantillon pour la première valeur seuil sur le plateau de pesée:



8. Enregistrer



Un signal acoustique retentit, la valeur inférieure de différence enregistrée se voit brièvement affichée.

H. 58Ł

L'affichage clignotant (dernière valeur enregistrée) vous demandera de spécifier la valeur seuil supérieure

9. Poser l'échantillon pour la valeur seuil supérieure (donc la plus grande) sur le plateau de pesée:




10. Enregistrer



Oter l'échantillon du plateau de pesée. La balance se replace en mode de pesée à tolérance.

À partir de là, le dispositif juge si le produit pesé est bien situé dans le domaine des deux seuils de tolérance. Un signal acoustique retentit, la valeur supérieure de différence enregistrée se voit brièvement affichée.




^{*} Si vous voulez mettre pour votre pesage de tolérance seulement 1 point de seuil (sélection des paramètres [23. Pi. I]), l'entrée alors est finie.

12.5.2. Mémorisation de 3 ou 4 valeurs seuil par pesée


Pour la mémorisation de 3 ou 4 valeurs seuil [L I SEE] - [L 3 SEE] ou bien [L 4 SEE] répéter respectivement les étapes 7 et 8 (cf. également chap. 12.4.2).

Affichage du seuil de tolérance:



12.5.3. Mémorisation numérique de 2 valeurs seuil

Commande	Affichage				
1. Activer fonction de pesage de tolérance [2.5£L.2] ou [2.5£L.3] (voir chap. 7).	2. 5EL 2				
2. Actionner la sélection des paramètres ou 🗲 🔾	2 1 Co. 1				
nécessaire jusqu'à ce que [23. P.2]ou bien [24. £49.2] apparaît; réglages d'après votre choix (voir chap. 12.3) sont	Sélection de paramètres pour 2 points seuil:				
analogues	23. Pl. 2				
	Choix de paramètres pour la valeur de différence:				
	24				
3. Quitter le menu fonctionnel	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
\bigcirc	La balance se trouve alors en mode de pesée à tolérance; la marque de tolérance (◀) apparaît				




7. Valider	Un signal acoustique retentit, le poids de référence enregistré se voit brièvement affiché.
8. Spécifier le seuil inférieur	L'affichage clignotant (dernière valeur enregistrée) vous demandera de spécifier la valeur inférieure de différence
Répéter les étapes 5 et 6	- 300g
9. Valider	Un signal acoustique retentit, la valeur inférieure de différence enregistrée se voit brièvement affichée. + - 30.0g L'affichage clignotant (dernière valeur enregistrée) vous demandera de spécifier la valeur supérieure de différence
10. Spécifier le seuil supérieur Répéter les étapes 5 et 6	+ 500 g

11. Enregistrer



La balance se replace en mode de pesée à tolérance.

À partir de là, le dispositif juge si le produit pesé est bien situé dans le domaine des deux seuils de tolérance. Un signal acoustique retentit, la valeur supérieure de différence enregistrée se voit brièvement affichée.




Pour la mémorisation de 3 ou 4 valeurs seuil [L | SEL] - [L 3 SEL] ou bien [L 4 SEL] répéter respectivement les étapes 8 et 9 (cf. également chap. 12.4.2).

13. Réglage de l'heure et de la date

Symbole d'affichage [•]

13.1. Heures

Commande	Affichage
1. Affichage du menu	
Maintenir enfoncée jusqu'à ce que [d-5E L] s'affiche.	Func 0-58t



^{*}Remarque : La touche TARE permet d'arrondir la valeur affichée vers le haut (à partir de 30 s) ou vers le bas (jusqu'à 29s).

13.2. Date


78

Vous pouvez définir le réglage de la forme d'affichage de la date au sous-menu F. dR + E (cf. aperçu des menus figurant au chap. 7.2.).

Commande	Affichage
1. Affichage du menu Maintenir enfoncée jusqu'à ce que [d-5£ £] s'affiche.	Func 0-58t
Actionner une nouvelle fois	La dernière heure enregistrée s'affiche
Actionner une nouvelle fois	J. I.O 0.5 La dernière date enregistrée s'affiche

2. Changer la date





Le chiffre à remplacer clignote

Sélection du chiffre qui doit être modifié (le champ respectivement actif est indiqué par son clignotement):









Réglage des valeurs numériques







3. Enregistrer



Après enregistrement de vos paramètres, la balance se replace en mode pesage.

→0←

0.0 g

13.3. Fonction émission d'intervalles

Dans ce sous-menu, vous pouvez définir l'intervalle d'affichage de la date. Dans le menu, activez la fonction [δ l. σ .c β] ou [δ l. σ .c δ] à cet effet (cf. chap. 7.2.1)

13.3.1. Réglage d'intervalles

Commande	Affichage
1. Affichage du menu Maintenir jusqu'à ce que [I NE.URL] s'affiche.	
2. Définir l'intervalle Sélection du chiffre qui doit être modifié (le champ respectivement actif est indiqué par son clignotement):	Le chiffre à remplacer clignote
Réglage des valeurs numériques	00:50:00
3. Enregistrer:	Après enregistrement de vos paramètres, la balance se replace en mode pesage. →0← □□ g


13.3.2. Emission de l'intervalle marche/arrêt

Commande	Affichage
Lancer émission	5 t A r t
Stopper émission	End ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

13.4. Mémorisation du numéro identifiant de la balance

Symbole d'affichage [◀] et [▲]
A l'aide des chiffres [0-9], [A-F] et [-] vous pouvez définir un numéro à 6 chiffres. L'espace vide est affiché de cette manière [_].

Commande	Affichage
1. Affichage du menu	
₽ • • •	Func2
	En relâchant, on affiche la première fonction [I . I d. 0]
Presser la touche F en même temps que la touche TARE jusqu'à ce que s'affiche [Func 2], cf. chap. 8.	[140
2. Activer la fonction TARE OU	[d
3. Affichage du n°- ID	Le dernier numéro enregistré s'affiche
4. Mémorisation du n°- ID	Le chiffre à remplacer clignote



14. Sortie des données


De série, la balance est équipée d'une interface RS 232C et d'une interface imprimante.

14.1. Interface RS 232C

L'interface RS 232C permet de réaliser des échanges de données bidirectionnels entre la balance et des appareils externes. Le transfert des données est asynchrone et sous forme de codification ASCII.

Attribution des broches du connecteur de sortie de la balance:


N°- broche	Signal	Input/Output	Fonction
1	-		
2	RXD	Input	Receive data
3	TXD	Output	Transmit data
4	DTR	Output	HIGH
5	GND	-	Signal ground
6	-	-	
7	-	-	
8	-	-	
9	-	-	



14.2. Interface imprimante (échange données dans une seule direction)

Attribution des broches du connecteur de sortie de la balance:

N°- broche	Signal	Input/Output	Fonction
1	EXT.TARE	Input	fonction de tare ex- terne
2	-		
3	-		
4	TXD	Output	Transmit data
5	GND	-	Signal ground
6	-	-	
7	-	-	
8	-	-	



14.3. Description des interfaces

Le choix d'un type de fonctionnement déterminé permet de régler le format de sortie, la commande de sortie, la vitesse de transmission et le bit de parité. Les différentes possibilités sont décrites au **chap. 7.2.2** "Paramètres pour l'interface sérielle".

14.4. Emission de données

14.4.1. Formats de la transmission de données

En effectuant la sélection correspondante au niveau de la balance, il est possible de choisir un des formats de données suivants:

• Format de données à 6 chiffres

Consistant dans 14 mots, signes finals inclus; CR=0DH, LF=0AH (CR=reflux / LF=interligne)

1													
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	U1	U2	S1	S2	CR	LF

• Format de données à 7 chiffres

	2	_		_	-		_	-	_			_		_
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	U1	U2	S1	S2	CR	LF

Remarque : Le format à 7 chiffres est identique à ceux-ci à 6 chiffres à l'exception du signe additionel D8.

• format de données élargi à 7 chiffres

Non documenté

14.4.2. Signe

P 1 = 1 mot

P 1	Code	Signification
+	2 B H	Les données sont supérieures ou éga-
		les à 0
-	2 D H	Les données sont négatives

14.4.3. Données

Format de données à 6 chiffres (D1-D7): 7 mots Format de données à 7 chiffres (D1-D8): 8 mots

D1-D7, D8, D9	Code	Signification
0 - 9	30 H – 39 H	Données 0 à 9 (max. 6 caractères en format à 6)
	2 EH	Position du point décimal non fixée
Sp	20 H	Espaces vides, zéro avant la virgule n'est pas affiché
1	2 FH	Le slash "/" est inséré après a valeur e.

14.4.4. Unités

U 1, U 2 = 2 mots utilisés comme codes ASCII

U1	U2	Code		Signification	Symbole
(SP)	G	20H	47H	Gramme	g
K	G	4BH	47H	Kilogramme	kg
С	Т	43H	54H	Carat	ct
Р	С	50H	43H	Qté.	Pcs
(SP)	%	20H	25H	Pourcent	%

14.4.5. Evaluation du résultat lors du pesage avec domaine de tolérance

S 1 = 1 mot

S 1	Code	Signification	
L	4CH	Produit pesé au-dessous du seuil de tolé- rance inférieur	
G	47H	Produit pesé est compris dans le domaine de tolérance	1 ou 2 points seuil
Н	48H	Le produit pesé est au-delà du seuil de tolé- rance supérieur	
1	31H	Seuil 1	
2	32H	Seuil 2	2 ou 4 points
3	33H	Seuil 3	3 ou 4 points seuil
4	34H	Seuil 4	ocun
5	35H	Seuil 5	
Т	54H	Valeur somme	
U	55H	Valeur du poids	Type de fi-
(SP)	20H	Pas de valeur	chier
d	64H	Brut	

14.4.6. Statut des données

S 2 = 1 mot

S 2	Code	Signification
S	53 H	Données stabilisées *
U	55 H	Données non stabilisées (variations) *
E	45 H	Erreur de données, toutes les données autres que S 2 ne sont pas fiables.
		Balance présente des erreurs (o-Err, u-Err)
sp	20 H	Aucun statut spécial

14.4.7. Intervalle d'émission de données

Lorsqu'une émission d'intervalle est lancée ou stoppée, il y a affichage d'un entête et d'un pied de page.

Entête

composé de 15 mots

														15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bas de page

deux interlignes sont insérées.

14.4.8. Emission de l'heure

1	2	3	4	5	6	7	8
h	h	:	m	m	:	s	s

^{*} hh: Heures (00-23), mm: Minutes (00-59), ss: Secondes (00-59)

14.5. Commandes à distance

C1	C2	Code		Signification
0	0	4FH	30H	Aucune émission de données
0	1	4FH	31H	Emission de données en continu
0	2	4FH	32H	Emission permanente de valeurs stables de pesée
0	3	4FH	33H	Emission de valeurs stables et instables de pesée après pression de la touche IMPRIMER (PRINT)
0	4	4FH	34H	Une émission lors d'une valeur stable de pesée, après que la balance ait été déchargée auparavant
0	5	4FH	35H	Une émission lors d'une valeur stable de pesée. Aucune émission lors de valeurs instables de pe- sée. Nouvelle émission après stabilisation
0	6	4FH	36H	Une émission lors d'une valeur stable de pesée. Emission continue lors de valeurs instables de pe- sée.
0	7	4FH 37H		Emission de valeurs stables de pesée après pression de la touche IMPRIMER (PRINT)
0	8	4FH	38H	Emission unique et immédiate
0	9	4FH	39H	Emission unique après stabilisation
0	А	4FH	41H	Emission unique et immédiate après écoulement de l'intervalle prédéfini
0	В	4FH	42H	Emission unique et immédiate après écoulement de l'intervalle prédéfini et stabilisation de la valeur pesée

15. Maintenance, entretien, élimination

15.1. Nettoyage

Avant le nettoyage, coupez l'appareil de la tension de fonctionnement.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs (dissolvants ou produits similaires) mais uniquement un chiffon humidifié avec de la lessive de savon douce.

Le terminal de pesée possède un dispositif d'égalisation de pression.

Cette dernière se trouve sur la partie inférieure du terminal et est composée d'une membrane collée dessus.

Lors du nettoyage, il faut veiller tout particulièrement à ce que la **membrane ne soit pas endommagée** ou salie.

15.2. Maintenance, entretien

L'appareil ne doit être ouvert que par des dépanneurs formés à cette fin et ayant reçu l'autorisation de KERN.

Avant d'ouvrir l'appareil, couper ce dernier du secteur.

15.3. Elimination

L'élimination de l'emballage et de l'appareil doit être effectuée par l'utilisateur selon le droit national ou régional en vigueur au lieu d'utilisation.

16. Aide succincte en cas de panne

En cas d'anomalie dans le déroulement du programme, la balance doit être arrêtée pendant un court laps de temps et coupée du secteur. Le processus de pesée doit alors être recommencé depuis le début.

Défaut	Cause possible	
L'affichage de poids ne s'allume pas.	La balance n'est pas en marche.	
	La connexion au secteur est coupée ble de secteur pas branché/défectue	
	Panne de tension de secteur.	
L'affichage de poids change	Courant d'air/circulation d'air	
continuellement	Vibrations de la table/du sol	
	Le plateau de pesée est en contact des corps étrangers.	avec
	Champs électromagnétiques/ charg électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'ap provoquant l'anomalie)	
Il est évident que le résultat de pesée	L'affichage de la balance n'est pas sur	zéro
est faux	L´ajustage n´est plus bon.	
	Changements élevés de températur	re.
	Champs électromagnétiques/ charg électrostatique (changer de lieu d'installation/ si possible, arrêter l'ap provoquant l'anomalie)	

Mess.d'erreur	Cause possible
o-Err	Domaine de pesage dépassé
u-Err	Le plateau de pesée est en contact avec des corps étrangers
b-Err	Contrôler les conditions environnantes (Courant d'air, vibrations, etc.)
d-Err	Système électronique endommagé
A-Err	Automatisme interne d'ajustage défectueux
1-Err	Poids d'ajustage erroné
2-Err	Ecart par rapport au dernier ajustage externe > 1%
3-Err	Lors de chaque ajustage, un poids se trouvait sur le plateau de pesée
4-Err	Ecart par rapport au dernier ajustage interne > 1%
7-Err	La capacité de la batterie est insuffisante pour effectuer l'ajustage

Au cas où d'autres messages d'erreur apparaissent, arrêter puis rallumer la balance. Si le message de faute reste affiché, informer le fabricant.